

Im Jahr 2021 ereigneten sich folgende punktuelle Störungen mit Auswirkungen für die Kunden:

<b>Datum</b>	<b>Dauer</b>	<b>Spng</b>	<b>Anlage</b>	<b>Ursache</b>
17.06.2021	32 Min.	10 kV	*UW Sand Trafo (IBC)	Überlast
24.06.2021	150 Min	400V	Eichhörnliweg 3 Häuser	Alterung Material
10.08.2021	135 Min	400V	Häuser Alpenfrieden und Diana	Tiefbauarbeiten
20.08.2021	800 Min	990V	TS Sattelhütte- Ochsenalp	Defekt in Muffe
14.11.2021	180 Min	60kV	Ochsenalp- Leitung	Erdseil gerissen

\* Störungen, welche nicht in die Auswertung fallen weil die Dauer der Unterbrechung <3Minuten oder der Vorlieferant Verursacher war.